

Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku:  
**BRAVSON.CZ**  
 VELKOOBCHOD | FARMÁRSKÉ POTREBY

## Otočný rošt CLEO

PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD!!!


### Záručný list

MODEL: .....  
 ČÍSLO OBJEDNÁVKY: .....  
 DATUM PREDAJA: .....  
 VÝROBCA: S.C.IPEE-ATI S.A., Albesti u.5, Curtea De Arges, Romania  
 PREDAJCA: BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany  
 ZÁRUČNÁ DOBA: 2 roky

#### Záručné podmienky:

- Pri odovzdaní výrobku užívateľovi je predávajúci povinný:
  - odovzdať návod na použitie
- Aby kupujúcemu bol poskytnutý bezplatný servis počas záručnej doby, je kupujúci povinný:
  - používať výrobok podľa návodu na použitie
  - dodržiavať podmienky prepravy, skladovania a úschovy
  - nepoškodiť výrobnú pečať a sériové číslo
  - v prípade poruchy je neprípustný zásah iných osôb, opraviť závady je oprávnený len autorizovaný servis
  - k uznaniu záruky je potrebné doložiť doklad o nákupe

## Návod k obsluhu



Otočný rošt na prepeličie vajcie    Otočný rošt na bažantie vejcie    Otočný rošt na slepačie vajcie

Výrobok je určený pre inkubátory značky CLEO 5 k otáčanie vajec súbežne.

Pre inštaláciu prepeličieho roštu najprv zložte horné veko liahne. V prípade, že nahrádzate rošt na iné vajcia treba najprv odstrániť kľučku k otáčaniu roštu a následne vybrať rošt na iné vajec. Teraz môžete umiestniť rošt prepeličích vajec dovnútra liahne do príslušných otvorov. Následne pripojte kľučku k súbežnému otáčaniu vajec. Otočte kľučkou najprv doľava a následne doprava. Liesky v rošte by sa mali otáčať súbežne. Ak všetko funguje správne, uveďte liesky do vodorovnej polohy a začnite umiestňovať prepeličie vajcia špičkou dolu. Akonáhle bude lieska naplnená, nakloňte vajcia vľavo alebo vpravo pomocou kľučky. Späť umiestnite horné veko liahne na spodnú časť a skontrolujte správne umiestnenie, tesnosť. Pripojte liahň do elektrickej siete a spustíte inkubáciu. Režim inkubácie je rovnaký ako je popísané v užívateľskej príručke liahne.

Od tretieho dňa sa vajcia otáča dvakrát denne - ráno a večer, otáčaním kľučky vždy v opačnom smere. V posledných troch dňoch inkubácie sa už vajcia neotáča, je potrebné vajcia vybrať z liesok a umiestniť na spodný rošt v liahni, viac informácií v návodov liahne.

POZOR! V žiadnom prípade sa nesnažte o úplné otáčanie vajec!

#### PREHLÁSENIE O ZHODE

S.C. IPEEATI S.A. Str. Albesti no. 5, Curtea de Arges, zaručuje, garantuje a na vlastnú zodpovednosť prehlasuje v zmysle ustanovenia zák. 608/2001 Zb. a vyhlášky č. 20/2010 Zb., že výrobok: Otočný rošt CLEO: na prepeličie vajcia, na bažantie vajcia, na slepačie vajcia, na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, neohrozujú život, zdravie či bezpečnosť práce a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie a sú vyrobené v súlade s požiadavkami noriem ST 245/2007.

